

## ドライメンテナンス用高濃度樹脂ワックス

# スーパードライコート

### 特 長

- 光沢復元性に優れ、常駐現場やショップメンテナンスに最適です。
- UHS用樹脂ワックスでありながら低速ドライにも対応します。
- 定期的なドライバフ作業により、高い光沢・耐久性を維持できます。

|            | スーパードライコート | 他社品A | 他社品B |
|------------|------------|------|------|
| 光沢度 (3層塗布) | ◎          | ◎    | ○    |
| 耐 久 性      | ○          | ○    | ◎    |
| 乾 燥 性      | ○          | △    | △    |
| 作 業 性      | ◎          | △    | ○    |
| 剥 離 性      | ○          | ○    | ○    |

### 用 途

化学床材用(ラバータイル・リノリウム・リノタイル・軟質床材を除く)

### 使用方法

- 1) 希釈倍率：原液使用
- 2) 使用量：1m<sup>2</sup>1回塗布当たり約10ml使用  
(18kg、1缶で約1,800m<sup>2</sup>の1回塗布が可能)
- 3) 使用手順
  - ①塗膜表面の粗ゴミ・細かい土砂・塵埃を除去してください。
  - ②表面洗剤を用いて、ポリッシャーや自動床洗浄機などで表面洗浄を行い、床面の汚れを除去してください。古いワックス塗膜を剥離する場合には、溶剤型高性能剥離剤を使用して剥離洗浄を行ってください。  
※洗浄作業の詳細については、各洗剤類の「使用方法」を参照してください。
  - ③洗浄汚水を除去した後、洗剤分が残らないよう十分に水拭きをしてください。その後、床面ドライヤー(送風乾燥機)で十分に床面を乾燥させてください。
  - ④きれいなワックス専用モップに本品をやや多めに含ませ、「カスレ」や「ムラ」にならないよう均一に塗布してください。
  - ⑤塗布後は、床面ドライヤー(送風乾燥機)を使用して十分に乾燥させてから、塗り重ねてください。表面洗浄作業による「補充塗り」の場合は、洗浄後の状態に応じて1～2回塗布してください。
  - ⑥使用したモップやバケツ等は、作業が終わったらすみやかに洗って乾燥させ、清潔な状態で保管してください。
  - ⑦塗布作業後、超高速ポリッシャーによる「ドライバフ作業」を行ってください。



| 製品コード | 荷 姿    |
|-------|--------|
| 2969  | 18kg/缶 |